
TECHNICKÝ LIST

PUFAS STYROPORKLEBER, STYROPORKLEBER TUBE

Disperzné lepidlo na polystyrén – pre interiér.

Oblasť použitia: Instantné čisto biele lepidlo na lepenie dekoračných obkladov a líšt v interiéri. Vhodné pre všetky savé podklady, v prípade málo savých podkladov previesť prílnavý prepojovací náter.

Určenie: Výrobok nie je určený pre zaistovanie akéhokoľvek statického spolupôsobenia konštrukcií v zmysle NV č. 163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báza:	balenie 400g	vinylacetát-etylen-vinylchloridová disperzia, éter celulózy, pomocné prísady, voda
	balenie 1kg až 14kg	styrol-akrylátová disperzia, éter celulózy, pomocné prísady, voda
Hustota:	cca 1,70 g/cm ³	
Hodnota pH:	cca 8-10	
Spotreba:	cca 500 g/m ² pre celoplošné lepenie	

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, savý, únosný, zbavený nepevných a lúpajúcich sa častí, nečistôt, mastnoty, plesní a pod. Staré tapety a maľby odstrániť! Trhliny, diery a väčšie nerovnosti opraviť prípravkom Pufas č.1 alebo č.2. Kontaminované plochy ošetriť podľa typu kontaminácie prípravkom Pufas č.27, č.146 alebo č.142B, silno savé, piesčité alebo kriedové podklady ošetriť prípravkom Pufas č.141.

Spracovanie: Lepidlo naniesť zubovou stierkou rovnomerne na podklad a dosky lepiť priebežne bez časových prieťahov. V prípade stropov sa odporúča lepidlo naniesť aj na dosky. Pokiaľ majú byť obkladové dosky následne tapetované, treba ich natrieť prílnavým prepojovacím náterom lepidla, zriedeným pridaním 20% vody – tapety lepiť až po jeho úplnom zaschnutí. Prílnavý prepojovací náter previesť aj v prípade iných málo savých podkladov! Pre vlastné lepenie lepidlo nikdy neriediť! Zbytky lepidla a pracovné náradie umyť ihneď vodou, nespracovávať pri teplotách nižších ako +5°C!

Bezpečnostné odkazy: Pri styku s pokožkou umyť vodou, dobre opláchnuť. Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody. Po požití vyhľadať lekára. Pred prestávkami a po ukončení práce umyť ruky. Podrobné pokyny – karta bezpečnostných údajov.

Zneškodnenie obalov: Po vyčistení odovzdať na recykláciu alebo likvidovať ako plastový odpad.

Skladovanie: Obaly skladovať starostlivo uzavreté tak, aby bola vylúčená možnosť úniku. Neskladovať na voľnom priestranstve, skladovať pri teplotách vyšších ako 0°C, zabrániť zmrznutiu!

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby

Balenie: 400g (tuba), 1kg, 4kg, 8kg, 14kg

Číslo výrobku: 065

Výrobca: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozca: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, rebiop@rebiop.sk