

TECHNICKÝ LIST

PUFAS GTV ROLL - KLEBER

Vysoko kvalitný, rýchlo rozpustný tapetársky glej vhodný pre techniku nanášania na steny aj pre klasické tapetovanie.

Oblasť použitia: Lepidlo je vhodné predovšetkým pre lepenie vliesových tapiet technikou nanášania lepidla priamo na stenu alebo pre tradičné tapetovanie (nanášanie lepidla na tapetu) a pre lepenie ťažkých materiálov, ako napr. textilné tapety, sklotextilné tkaniny, razené tapety, vinylové tapety, atď.

Technické údaje:

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| Surovinová báza: | methylcelulóza, polyvinylacetátový prášok, prísada pre zosilnenie lepiacej sily | | |
| Sypná hustota: | cca 0,5 g/cm ³ | | |
| Hodnota pH: | cca 8 | | |
| Spracovateľnosť: | po 5 minútach od prípravy roztoku | | |
| Spotreba: | 200 – 300 ml/m ² | | |
| Miešacie pomery – výdatnosť balenia: | | | |
| -náter na podklad | 1:15 | 3,0 lit.vody/1balenie | 1balenie pre cca 20m ² (vliesové tapety, sklotextilné tapety – polykaširovanie) |
| -náter na tapety | 1:20 | 4,0 lit.vody/1balenie | 1balenie pre 20-25m ² (vinylové tapety, textilné tapety, ťažké tapety) |

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, únosný, zbavený nepevných a lúpajúcich sa častí, nečistôt, masnoty, plesní a pod. Staré, zlé držiace tapety a glejové farby odstrániť prípravkom Pufas č.9. Trhliny, diery a nerovnosti opraviť prípravkom Pufas č.1 alebo č.2. Kontaminované plochy ošetriť podľa typu kontaminácie prípravkom Pufas č.27, č.28, č.146 alebo č. 142B. Silno savé, piesčité alebo kriedové podklady ošetriť penetračným náterom Pufas č.141.

Spracovanie: Glej za stáleho miešania vsypať do odmeraného množstva čistej studenej vody a roztok krátko premiešať. Po cca 5 minútach ešte raz dobre premiešať, tým je pripravený k použitiu.

Náter na podklad: Pre lepenie stabilných vliesových tapiet a pre množstvo ďalších podobných materiálov odporúčajú výrobcovia tapiet urobiť náter lepidla na podklad. Pomocou vhodného valčeka naniesť lepidlo v šírke 1 až 2 tapetových roliek priamo na podklad. Pásy tapiet vložiť do čerstvého lepidla a rovnomerne vtláčať.

Náter na tapetu: Tapety natrieť rovnomerne lepidlom a preložiť, Po dostatočnej dobe tapety ukladať na stenu a rovnomerne priláčať. Pre zvýšenie lepicosti a pri slabej savosti podkladu sa odporúča pridať 750g (jedno balenie) lepidla Pufas Wandbelags und Bordürenkleber.

Bezpodmienečne dodržiavať pokyny výrobcov tapiet. Vytečené lepidlo na tapete odstrániť okamžite mokrou handrou. Nespracovávať pri teplotách pod +5°C.

Bezpečnostné odkazy: Pri vdýchnutí prášku zaistiť postihnutému čerstvý vzduch. Pri styku s pokožkou umyť vodou, dobre opláchnuť. Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekára. Podrobné pokyny – karta bezpečnostných údajov.

Zneškodnenie obalov: Po vyčistení odovzdať na recykláciu alebo likvidovať ako odpadový papier a lepenku.

Skladovanie: Obaly skladovať starostlivo uzatvorené. Neskladovať na voľnom priestranstve, skladovať v suchu a chlade, zabrániť vplyvu vlhkosti!

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby

Balenie: 200g, 500g

Číslo výrobku: 043

Výrobca: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozca: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce, rebiop@rebiop.sk